

FICHA TÉCNICA


Artículo: Guante soldador de serraje vacuno

Referencia: WELDER K

Marcado del guante: referencia, talla, marcado CE con pictograma.

EN 388 (Riesgos mecánicos)

Resultados: Abrasión 3; corte 1; desgarro 3; perforación 2.



EN 407 (Riesgos de calor y fuego)

Resultados: Llama 4; calor de contacto 1; calor convectivo 3; calor radiante X; proyección de pequeñas partículas de metal fundido 4; proyección de partículas grandes de metal fundido X.



Contenido por caja: 60 pares por talla

Talla: 10 (única)



Acabado: Serraje vacuno forrado total, costuras en hilo Kevlar

Color: rojo

Usos: Trabajos de soldadura, construcción, trabajos de riesgo mecánico, siderurgia, naval, uso general.