

Pantalón Anticorte Plus

Tejido Tecstop 10 capas de malla protección anticorte

tec mater[®]
Equipamentos de Proteção Individual

ficha técnica



DESCRIPCIÓN

Fabricante: Tecmater

Código producto: 800.004.069

Modelo: Pantalón Anticorte Motosierra Plus10 Pindó Tecmater[®]

ISO 11393-2

ISO 11393-2



Especificación Técnica

Traje de protección personal Pantalón Anticorte producido en tejido 100% poliéster en color azul y amarillo fluó de 180g en la parte externa de alta visibilidad para áreas forestales y viales. Cosido con 10 capas de malla anticorte de tejido poliéster de alta tenacidad y resistencia, desarrollado con tecnología Tecstop Tecstop Tecmater[®] para los miembros inferiores alrededor de la pierna, con altura desde la canilla hasta la cintura. Forro interno producido en poliéster con diseño que facilita la transpiración. Traje producido con siete pasantes para el cinturón, un bolsillo trasero, elástico trasero, cierre frontal y 2 tiras reflectivas de 25cm en la zona de la ingle. Disponible en los talles P, M, G e GG.


El Pantalón Anticorte Plus sigue la norma ISO 11393-2 – Traje de protección exclusivo para el uso de motosierras.

Diseño de la Protección

ISO 11393-2



Modelo: C
Clase 2: 24 m/s



Pantalón Anticorte Plus

Tejido Tecstop 10 capas de malla protección anticorte



Aplicación

Uso y desarrollo exclusivo para motosierra y motopoda.

Las instrucciones debajo garantizan la eficiencia del nivel de protección anticorte, la comodidad térmica y la vida útil del equipo de protección personal (EPP):

Este EPP es indicado para uso por personas que tiene capacitación técnica en centros autorizados por el Estado para manejar motosierras y motopodas.

Atención

a) **No** utilizar este EPP para **apagar fuegos o combatir incendios** ya que no cuenta con tejido ignifugo. **Tampoco** utilizarlo en trabajos con **riesgos químicos y térmicos**.

b) La Camisa Anticorte PRO1 Pindó **no ofrece protección contra todos los riesgos de la actividad de motosierra y motopoda**.

c) El EPP **no sustituye los procedimientos y normas de seguridad** que se deben tener en cuenta **al utilizar una motosierra o una motopoda** (procedimientos del trabajo e instrucciones de uso de la maquinaria) y **no garantiza la protección total de todos los riesgos de la actividad**.

Cuidados de higiene y secado de la prenda

El uso y la contaminación del EPP (ejemplo la resina del árbol, residuos de aceite y combustibles, etc.) pueden minimizar su nivel de protección y vida útil. El número de lavados y secados también puede reducir el nivel de protección. Para garantizar mejores niveles de protección, siga los procedimientos de mantenimiento que se indican debajo:

Higienización:

- Higienizar mínimo 2 veces por semana.
- Lavar separado de otras prendas y trajes para evitar el riesgo de contaminación y para que el EPP no sea dañado.
- No utilice cepillos, esponjas o materiales abrasivos para eliminar suciedad o manchas.
- Nunca deje la camisa del lado reverso en el proceso de lavado, ya que las mallas de protección Tecstop pueden dañarse.
- Utilice sólo jabón neutro. No utilice ningún blanqueador, suavizante, acidulante o cualquier otro producto químico no recomendado por Tecmater.
- Al lavar en lavadora coloque el EPP de modo que la pieza se mueva libremente.
- Lave a una temperatura de hasta 40°C utilizando el programa de lavado para ropa ligera o delicada.
- No centrifugue.

Secado:

- Retire el exceso de agua enrollándola en forma de tubo y exprimiendo, sin torcer. La torsión causa daños en la malla de protección Tecstop. El EPP ha sido desarrollado para que se seque rápidamente.
- Deje el pantalón en su forma normal para que se seque naturalmente a la sombra, colgándolo por la cintura.

Pantalón Anticorte Plus



Tejido Tecstop 10 capas de malla protección anticorte

- No utilice centrifugador u otro método de secado en caliente, como máquinas secadoras, planchas de vapor, etc. Estos métodos comprometen el nivel de seguridad del EPP y puede causar la contracción de la prenda.
- Después del secado, doble el pantalón y almacene en un lugar seco y ventilado. No exponga a fuentes de calor o humedad.

Se recomienda la compra de dos unidades por usuario para el cambio y uso entre los lavados.

Cuidados Generales

Evite el contacto con objetos cortantes (corriente de motosierra o motopoda, espinas, herramientas metálicas, etc.). Evite el contacto con sustancias agresivas como ácidos, aceites, solventes, combustibles, excremento de animales, objetos calientes y fuentes de calor (encendedores, calentadores, etc.).

Importante:

Si el EPP está empapado con combustible, aceite o cualquier otra sustancia inflamable, cámbielo inmediatamente ya que provoca riesgo de incendio.

Asegúrese de que el EPP esté limpio y adecuado para su uso antes de volver a utilizarlo.

Nunca acepte productos dañados, en mal estado o fuera de su embalaje original. Todos los productos se envasan individualmente.

Ajustes y reparación

No realizar reparación o ajustes (incluso ajuste personal) así como parches, cosidas, pequeños cortes, etc. Los cambios en el producto pueden dañar y reducir la eficiencia de la protección, inutilizando este producto.

La malla de protección anticorte Tecstop no debe ser reparada, ajustada o cosida, sin importar la situación.

Desecho

Deseche el EPP si ha sido dañado por accidentes u otros factores, en especial las mallas anticorte. También si está deteriorado por el uso, después de un lavado incorrecto o si tiene algún cambio en su estado original.